

Erledigt

GTX 460 läuft nicht zu 100%

Beitrag von „VANTOM“ vom 23. März 2013, 23:58

eigentlich ist es nur ein schönheitsfehler aber irgendwie stört mich

im os muss ich bei 1080p den overscan einstellen sonst habe ich rundum einen schwarzen rand

wenn er aber bootet dann habe ich den schwarzen rand wieder....

habe auch schon alle 3 anschlüsse getestet, immer das gleiche Ergebnis

mit der internen intel 4000hd grafik hatte ich das nicht....

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. März 2013, 00:08

Dieses Problem gibt es bei einigen Grafikkarten, siehe hier:

<http://hackintosh-forum.de/ind...7782&highlight=Trauerrand>

<http://hackintosh-forum.de/ind...6545&highlight=Trauerrand>

Vielleicht ist dort eine Lösung zu finden!

Beitrag von „VANTOM“ vom 24. März 2013, 00:15

Nein leider nix zu finden

Selbst wenn ich ins bios gehe dann habe ich den trauerrand... Kann doch dann nicht am os x liegen oder?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. März 2013, 00:23

Wie du in den Threads der Links gelesen hast, kann man es mit einem anderen Grafikkarten-Bios wegbekommen. Es muß sich aber auch um eine GTX 460 handeln. Dafür mußt du aber wissen, mit welcher GTX 460 dieser Rand nicht vorkommt!

Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2013, 00:54

@Trainer

ich denke nicht das es Trauerrand beim boot logo ist, er schreibt auch das wenn OS X Startet immer noch schwarze Rand ist !

Versuch mal bevor du was im Bios änderst, das hier (s.Bild) !

Beitrag von „VANTOM“ vom 24. März 2013, 05:11

Hat alles nix geholfen..