

Erledigt

## Firewire

### Beitrag von „mike“ vom 11. April 2013, 15:35

Hatte nun mal vor mein Backup zu erneuern. Nachdem ich ja nun neu installiert habe! Nachdem ich meine Externe HDD über Firewire angeschlossen habe passierte "NICHTS"! In der Konsole fand ich dann diese Meldung. Kennt jemand eine Lösung für mich?

Neue andere Meldung:

```
system_profiler: SPFWR ERROR: FireWire bus may be unstable. Other FireWire devices may be present.
```

```
kernel: FireWire (OHCI) VendorID 1106 ID 3403 PCI: no valid selfIDs for more than 3 minutes after bus reset.
```

Nachtrag:

Es war wohl ein Glückstreffer das FireWire auf dem P5Q in der vergangenen Installation lief. Vermutlich auf die Erstinstallation 10.7 und nachfolgende Updates zurückzuführen. Es ist halt nicht immer richtig eine Neuinstallation durchzuführen!

---

### Beitrag von „Blackout4“ vom 11. April 2013, 15:51

wenn du sagst unter 10.7 hat es geklappt, spiel doch mal den kext von der version ein

---

### Beitrag von „mike“ vom 11. April 2013, 23:13

so einfach ist es leider nicht. Hatte die Kext und DSDT für 10.6 von einem US Forum und auch die später nach 10.7 und 10.8 übernommen. Für Firewire habe ich nie welche eingepflegt!