

**Erledigt**

## **Suche TrueSuite 5.5.0.5 (Authentec)**

**Beitrag von „Griven“ vom 1. Mai 2013, 00:39**

Hallo Zusammen,

leider hat sich Authentec dazu entschieden den Support für die (freeware?) TrueSuite einzustellen und konsequenterweise auch gleich sämtliche Links zu der Software gelöscht. Für mein T61 brauch ich die TrueSuite aber und daher wäre es toll, wenn Ihr mal nachguckt ob ihr eine ML fähige Version noch auf der Platte habt (wäre sicher jetzt auch was für den download Bereich).

Gruß Griv

---

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 2. Mai 2013, 17:54**

Eigentlich müsste ich die letzte Suite noch haben, ich schaue gleich mal nach und dann lade ich sie hoch.

Sent from my iPod touch using Tapatalk

edit: Ist im Downloadbereich! 

---

**Beitrag von „Griven“ vom 2. Mai 2013, 21:20**

Super, besten Dank.

Ist bereits installiert und der Fingerprintreader funktionier 1a. Damit laufen nun wirklich alle

Komponenten im T61 😊

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 3. Mai 2013, 03:17**

nur meiner immernoch nicht...  
Fingerprint Sensor:

Produkt-ID: 0x1600  
Hersteller-ID: 0x08ff (AuthenTec, Inc.)  
Version: c.10  
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s  
Standort-ID: 0x3d200000 / 2  
Verfügbare Stromstärke (mA): 500  
Erforderliche Stromstärke (mA): Unbekannt (Gerät wurde nicht konfiguriert)

es muss doch möglich sein, dem Ding Leben einzuhauchen... Jemand eine Idee?

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 5. Mai 2013, 21:25**

Hallo IBM,

mir ist mal aufgefallen, dass mein FPR auch nur mit geladener modifizierter DSDT erkannt wird. Leider habe ich (noch) keine Ahnung warum das so ist denn ich habe eigentlich nichts außergewöhnliches in der DSDT stehen was das Verhalten beeinflussen könnte. Boote ich ohne DSDT wird das Gerät selber zwar als USB Gerät angezeigt aber die TrueSuite behauptet es gäbe keinen Reader, boote ich mit DSDT wird der FPR auch von der truesuite erkannt.

gruß Griven

---

## Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Mai 2013, 23:50

Hm, ich benutze nur eine unmodifizierte DSDT, hast Du vielleicht irgendwas am USB gedreht? Denn da drüber läuft bei mir der Sensor.

USB-Bus:

Ort für Host-Controller: USB (Integriert)  
Treiber für Host-Controller: AppleUSBHCI  
PCI Geräte-ID: 0x7fff00002831  
PCI Revisions-ID: 0x7fff00000003  
PCI Hersteller-ID: 0x7fff00008086  
Bus-Nummer: 0x3d

Fingerprint Sensor:

Produkt-ID: 0x1600  
Hersteller-ID: 0x08ff (AuthenTec, Inc.)  
Version: c.10  
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s  
Standort-ID: 0x3d200000 / 3  
Verfügbare Stromstärke (mA): 500  
Erforderliche Stromstärke (mA): Unbekannt (Gerät wurde nicht konfiguriert)

Bluetooth-USB-Host-Controller:

Produkt-ID: 0x0001  
Hersteller-ID: 0x0a12 (Cambridge Silicon Radio Ltd.)  
Version: 31.64  
Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s  
Standort-ID: 0x3d100000 / 2  
Verfügbare Stromstärke (mA): 500  
Erforderliche Stromstärke (mA): 0

---

## Beitrag von „Griven“ vom 6. Mai 2013, 23:17

Hi IBM,

ich habe eigentlich (zumindest bewusst) nichts an USB geändert. Bei mir in der DSDT sieht es so aus:

Code

1. Device (USB0)
2. {
3. Name (\_ADR, 0x001D0000)
4. Name (\_S3D, 0x02)
5. Name (RID, Zero)
6. OperationRegion (U0CS, PCI\_Config, 0xC4, 0x04)
7. Field (U0CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
8. {
9. U0EN, 2,
10. Offset (0x04)
11. }
12. Name (\_PR0, Package (0x01)
13. {
14. ^LPC.EC.PUBS
15. })
16. Name (\_PR1, Package (0x01)
17. {
18. ^LPC.EC.PUBS
19. })
20. Name (\_PR2, Package (0x01)
21. {
22. ^LPC.EC.PUBS
23. })
24. Name (\_PRW, Package (0x03)
25. {
26. 0x03,
27. 0x03,
28. ^LPC.EC.PUBS

```
29. })
30. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
31. {
32. Store (Package (0x02)
33. {
34. "device-id",
35. Buffer (0x04)
36. {
37. 0x34, 0x3A, 0x00, 0x00
38. }
39. }, Local0)
40. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
41. Return (Local0)
42. }
43. }
44. Device (USB1)
45. {
46. Name (_ADR, 0x001D0001)
47. Name (_S3D, 0x02)
48. Name (RID, Zero)
49. OperationRegion (U1CS, PCI_Config, 0xC4, 0x04)
50. Field (U1CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
51. {
52. U1EN, 2,
53. Offset (0x04)
54. }
55. Name (_PRW, Package (0x02)
56. {
57. 0x04,
58. 0x03
59. })
60. Device (URTH)
61. {
62. Name (_ADR, Zero)
63. Device (UPEX)
64. {
65. Name (_ADR, 0x02)
66. }
67. }
68. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
69. {
70. Store (Package (0x02)
```

```
71. {
72. "device-id",
73. Buffer (0x04)
74. {
75. 0x35, 0x3A, 0x00, 0x00
76. }
77. }, Local0)
78. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
79. Return (Local0)
80. }
81. }
82. Device (USB2)
83. {
84. Name (_ADR, 0x001D0002)
85. Name (_S3D, 0x02)
86. Name (RID, Zero)
87. OperationRegion (U2CS, PCI_Config, 0xC4, 0x04)
88. Field (U2CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
89. {
90. U2EN, 2,
91. Offset (0x04)
92. }
93. Name (_PR0, Package (0x01))
94. {
95. ^LPC.EC.PUBS
96. })
97. Name (_PR1, Package (0x01))
98. {
99. ^LPC.EC.PUBS
100. })
101. Name (_PR2, Package (0x01))
102. {
103. ^LPC.EC.PUBS
104. })
105. Name (_PRW, Package (0x03))
106. {
107. 0x0C,
108. 0x03,
109. ^LPC.EC.PUBS
110. })
111. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
112. {
```

```

113. Store (Package (0x02)
114. {
115. "device-id",
116. Buffer (0x04)
117. {
118. 0x36, 0x3A, 0x00, 0x00
119. }
120. }, Local0)
121. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
122. Return (Local0)
123. }
124. }
125. Device (USB3)
126. {
127. Name (_ADR, 0x001A0000)
128. Name (_S3D, 0x02)
129. Name (RID, Zero)
130. OperationRegion (U3CS, PCI_Config, 0xC4, 0x04)
131. Field (U3CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
132. {
133. U3EN, 2,
134. Offset (0x04)
135. }
136. Name (_PRW, Package (0x02)
137. {
138. 0x0E,
139. 0x03
140. })
141. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
142. {
143. Store (Package (0x02)
144. {
145. "device-id",
146. Buffer (0x04)
147. {
148. 0x37, 0x3A, 0x00, 0x00
149. }
150. }, Local0)
151. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
152. Return (Local0)
153. }
154. }

```

155. Device (USB4)  
156. {  
157. Name (\_ADR, 0x001A0001)  
158. Name (\_S3D, 0x02)  
159. Name (RID, Zero)  
160. OperationRegion (U4CS, PCI\_Config, 0xC4, 0x04)  
161. Field (U4CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)  
162. {  
163. U4EN, 2,  
164. Offset (0x04)  
165. }  
166. Name (\_PR0, Package (0x01))  
167. {  
168. ^LPC.EC.PUBS  
169. }  
170. Name (\_PR1, Package (0x01))  
171. {  
172. ^LPC.EC.PUBS  
173. }  
174. Name (\_PR2, Package (0x01))  
175. {  
176. ^LPC.EC.PUBS  
177. }  
178. Name (\_PRW, Package (0x03))  
179. {  
180. 0x05,  
181. 0x03,  
182. ^LPC.EC.PUBS  
183. }  
184. Device (URTH)  
185. {  
186. Name (\_ADR, Zero)  
187. Device (UPDK)  
188. {  
189. Name (\_ADR, 0x02)  
190. }  
191. }  
192. Method (\_DSM, 4, NotSerialized)  
193. {  
194. Store (Package (0x02))  
195. {  
196. "device-id",



197. Buffer (0x04)  
198. {  
199. 0x38, 0x3A, 0x00, 0x00  
200. }  
201. }, Local0)  
202. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))  
203. Return (Local0)  
204. }  
205. }  
206. Device (EHC0)  
207. {  
208. Name (\_ADR, 0x001D0007)  
209. Name (\_S3D, 0x03)  
210. Name (RID, Zero)  
211. OperationRegion (U7CS, PCI\_Config, 0x60, 0x04)  
212. Field (U7CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)  
213. {  
214. Offset (0x02),  
215. PWKI, 1,  
216. PWUC, 6,  
217. Offset (0x04)  
218. }  
219. Name (\_PR0, Package (0x01))  
220. {  
221. ^LPC.EC.PUBS  
222. })  
223. Name (\_PR1, Package (0x01))  
224. {  
225. ^LPC.EC.PUBS  
226. })  
227. Name (\_PR2, Package (0x01))  
228. {  
229. ^LPC.EC.PUBS  
230. })  
231. Method (\_INI, 0, NotSerialized)  
232. {  
233. Store (One, PWKI)  
234. Store (0x0F, PWUC)  
235. }  
236. Method (\_DSM, 4, NotSerialized)  
237. {  
238. Store (Package (0x08))

```
239. {
240. "AAPL,clock-id",
241. Buffer (One)
242. {
243. 0x01
244. },
245. "device_type",
246. Buffer (0x05)
247. {
248. "EHCI"
249. },
250. "AAPL,current-available",
251. 0x04B0,
252. "AAPL,current-extra",
253. 0x02BC
254. }, Local0)
255. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
256. Return (Local0)
257. }
258. Name (_PRW, Package (0x03)
259. {
260. 0x0D,
261. 0x03,
262. ^LPC.EC.PUBS
263. })
264. Device (URTH)
265. {
266. Name (_ADR, Zero)
267. Device (UPEX)
268. {
269. Name (_ADR, 0x04)
270. }
271. }
272. }
273. Device (EHC1)
274. {
275. Name (_ADR, 0x001A0007)
276. Name (_S3D, 0x03)
277. Name (RID, Zero)
278. OperationRegion (U8CS, PCI_Config, 0x60, 0x04)
279. Field (U8CS, DWordAcc, NoLock, Preserve)
280. {
```

281. Offset (0x02),  
282. PWKI, 1,  
283. PWUC, 4,  
284. Offset (0x04)  
285. }  
286. Name (\_PR0, Package (0x01)  
287. {  
288. ^LPC.EC.PUBS  
289. })  
290. Name (\_PR1, Package (0x01)  
291. {  
292. ^LPC.EC.PUBS  
293. })  
294. Name (\_PR2, Package (0x01)  
295. {  
296. ^LPC.EC.PUBS  
297. })  
298. Method (\_INI, 0, NotSerialized)  
299. {  
300. Store (One, PWKI)  
301. Store (0x0F, PWUC)  
302. }  
303. Method (\_DSM, 4, NotSerialized)  
304. {  
305. Store (Package (0x08)  
306. {  
307. "AAPL,clock-id",  
308. Buffer (One)  
309. {  
310. 0x02  
311. },  
312. "device\_type",  
313. Buffer (0x05)  
314. {  
315. "EHCI"  
316. },  
317. "AAPL,current-available",  
318. 0x04B0,  
319. "AAPL,current-extra",  
320. 0x02BC  
321. }, Local0)  
322. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))

```
323. Return (Local0)
324. }
325. Name (_PRW, Package (0x03)
326. {
327. 0x0D,
328. 0x03,
329. ^LPC.EC.PUBS
330. })
331. Device (URTH)
332. {
333. Name (_ADR, Zero)
334. Device (UPDK)
335. {
336. Name (_ADR, 0x04)
337. }
338. }
339. }
340. }
```

Alles anzeigen

Der FPR wird wie folgt von OSX erkannt:

Code

1. USB-Bus:
- 2.
- 3.
4. Ort für Host-Controller: USB (Integriert)
5. Treiber für Host-Controller: AppleUSBHCHI
6. PCI Geräte-ID: 0x3a37
7. PCI Revisions-ID: 0x0003
8. PCI Hersteller-ID: 0x8086
9. Bus-Nummer: 0x1a
- 10.
- 11.
12. Biometric Coprocessor:
- 13.
- 14.
15. Produkt-ID: 0x2016
16. Hersteller-ID: 0x0483 (STMicroelectronics)
17. Version: 0.01
18. Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s
19. Hersteller: STMicroelectronics

20. Standort-ID: 0x1a200000 / 2
21. Verfügbare Stromstärke (mA): 500
22. Erforderliche Stromstärke (mA): 100

Alles anzeigen

Wobei ich natürlich nicht weiß ob das TP Bios hier vielleicht anders gestrickt ist als das Deines, ich nehme an LG?!