

Erledigt

Die große Frage der CPU

Beitrag von „RizziCR“ vom 4. Dezember 2018, 16:04

Ja.. Da ist so ne nicht gut funktionierende Wärmepaste zwischen dem Chip und der Abdeckung. Meinen habe ich auch in der ersten Stunde nach Erhalt zerlegt 😄

Abdeckung ab, Paste entfernt, Kontakte auf dem CPU Board geschützt, Flüssigmetall auf den Chip aufgetragen, Abdeckung wieder drauf "geklebt". Hat etwa 18°C gebracht, die der jetzt Kühler ist unter Last.