

# [Sammelthread] Bilder des Tages

**Beitrag von „globoxnoob“ vom 11. August 2019, 20:44**

Ich möchte euch hier mal ein kleinen Einblick in meine Arbeit geben.

In der Nacht durfte ich eine Dame aus der Wohnung befreien, weil bei einem Zahnrad im Schloss ein Zahn abgebrochen ist.

Dadurch ist das komplette Zurückschließen des Riegels nicht mehr möglich gewesen und die nette Dame konnte die Wohnung nicht mehr verlassen.

Da ich das passende Hauptschloss nicht auf dem Wagen hatte, habe ich mir die Mühe gemacht, das defekte Teil zu ersetzen.

Am Ende sind alle glücklich gewesen und ich hab nach 1 1/2 Stunden den Weg nach Hause in angriff nehmen können.

