

Ich kann nicht mehr - Geräusch im Studio PC (USB Interface - Boxen) wer weiß Rat?

Beitrag von „ResEdit“ vom 16. September 2019, 11:48

Ich hatte ein ähnliches Problem (ist allerdings schon einige Zeit her) und habe das seinerzeit dadurch gelöst, indem ich die Befestigungsschrauben für das Mainboard (und natürlich auch die Abstandshalter) gegen M3 Nylon Schrauben getauscht habe. Hier wäre ein eintsprechender Satz Hilfsmittel, mit dem das geht: <https://www.amazon.de/gp/product/B00W79JXFA>

Erst die vollkommene galvanische Entkopplung des Mainboards brachte das gewünschte Ergebnis. Ich hoffe, das hilft. Brummschleifen sind einfach ätzend!